



Siltojen korjaus

Kirjalansalmen silta, Parainen (2021)

Sillan riippurangon korvaaminen. Uuden riipputangon konepajasuunnittelu, toimitus ja asennus.

Lauttasaaren sillan korjaus- ja vahvistustyö, Helsinki (2019-2020)

Sillan korjauksen teräsrakenteiden suunnittelu, valmistus, toimitus ja asennus

Liinaniemen silta, Ilmajoki (2018)

Sillan törmäysvaurioiden korjaus

Matelanperän alikulkusilta, Siikajoki (2018)

Sillan rakenteiden huolto ja korjaus

Kaakamojoen ratasilta, Keminmaa (2018)

Sillan rakenteiden korjaus

Palomäen alikulkusillan melusteet, Mäntsälä (2018)

Sillan melusteiden tarkastus, suunnittelu ja korjaus

Kulosaaren sillan eteläinen levennys, Helsinki (2017)

Sillan levennyksen teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Ounaskosken ratasilta, Rovaniemi (2017)

Sillan kevyen liikenteen väylien teräsrakenteiden, kaiteiden ja kannen suunnittelu, toimitus ja asennus

Tervolan sillan korjaus, Tervola (2017)

Sillan vaurioituneen laakerin vaihtaminen

Rautiolan ratasillan korjaus, Kemi (2016)

Sillan vaurioiden korjaus

Jeesiöjoen silta, Sodankylä (2016)

Sillan vahvistamiseen tarvittavien teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Raumojoen ratasillan korjaus, Tornio (2016)

Sillan vaurioiden korjaus

Kulosaaren sillan pohjoinen levennys, Helsinki (2016)

Sillan levennyksen teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Kulosaaren metrosillan tukeminen, Helsinki (2016)

Sillan teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Isohaaran sillan korjaus, Kemi (2016)

Sillan teräsvahvikkeiden toimitus, asennus sekä sillan nosto

Pöyliönsalmen ratasillan korjaus, Kemijärvi (2016)

Sillan vaurioiden korjaus ja huolto

Gunnarsin sillan törmäysvaurioiden korjaus, Keppo (2015)

Törmäysvaurioiden korjauksen suunnittelu ja korjaus

Kivisalmen sillan korjaus, Konnevesi (2015)

Uusien poikkikannattimien ja jäykisteiden valmistus ja asennus

Kemijärven pääväylän ja Norvionväylän ratasiltojen korjaus (2015)

Siltojen huoltotoimenpiteet

Käyrälammen risteyssilta, Kouvola (2015)

Uusien teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Kiehimäjoen ratasillan korjaus (2014)

Sillan vaurioiden korjaus

Simojoen ratasillan korjaus, Simo (2014)

Sillan vaurioiden korjaus

Mansikkakosken ratasillan korjaus, Imatra (2013)

Sillan vaurioiden korjaus ja vahvistus

Nikkolan riippusillan törmäysvaurioiden korjaus, Ilmajoki (2013)

Kiiminkijoen sekä lijoen ratasiltojen korjaus (2013)

Jungarsin sillan törmäysvaurioiden korjaus, Jepua (2012)

Pyhäjoen ratasillan erikoistarkastus, Pyhäjoki (2012)

Perttilän riippusillan korjaus, Isokyrö (2012)

Köysien ja riipputankojen vaihto sekä sillan kunnostus

Temmesjoen, Kruunukylänjoen sekä Lapuanjoen ratasiltojen korjaus (2012)

Vahvistusosien valmistus ja asennus

Ståhlsbron silta (2012)

Sillan rullalaakereiden valmistus ja asennus

Suutarinkorvan ja Raudanjoen ratasiltojen avarrus, Rovaniemi (2012)

Teräsrakenteiden toimitus ja asennus

Härsilän kevyen liikenteen sillan korjaus, Lapua (2011)

Sillan poikkipalkkien ja riipputankojen suunnittelu, toimitus ja asennus

Perhojoen ratasillan korjaus, Kokkola (2011)

Vahvistusosien valmistus ja asennus

Lestijoen ratasillan korjaus, Kannus (2010)

Alapuolen pintakäsittely sekä hoito/huoltokelkan suunnittelu, valmistus ja asennus

Lestijoen ratasillan korjaus, Kannus (2009)

Vahvistusosien valmistus ja asennus

Hällnäsin sillan korjaus, Vöyri (2009)

Vaurioituneen sillan korjaus

Paimion ratasillan korjaus, Paimio (2009)

Uusien teräsrakenteiden toimitus ja asennus sekä sillan pintakäsittely

Kirkonvarkauden sillan riipputankojen vaihto, Mikkeli (2008)

Riipputankojen toimitus ja asennus

Kankkosen vanhansillan peruskorjaus, Kokkola (2005)

Vuonamonsalmen sillan laakerien vaihto, Keitele (2003)

Ratasillan laakerien vaihto , Kuopio (2003)

Nikkolan sillan korjaustyöt, Ilmajoki (2003)

