



Broreparationer

Byggnadshängstag på Rävundsbron, Pargas (2021)

Verkstadsplanering, leverans och montering av ny hängstag

Drumsö bro reparationsarbete, Helsingfors (2019-2020)

Planering, leverans och montering av stålkonstruktioner för reparation av en bro

Liinaniemi bro, Ilmola (2018)

Broreparation vid kollisionskada

Matelanperä underfartsbro, Siikajoki (2018)

Undehåll och reparation av brokonstruktioner

Kaakamojoki järnvägsbro, Keminmaa (2018)

Reparation av brokonstruktioner

Palomäki underfartsbro bullerhinder, Mäntsälä (2018)

Inspektion, planering och reparation av bullerhinder

Breddning av Brändö bro mot söder, Helsingfors (2017)

Leverans och montering av stålkonstruktioner för breddning av en bro

Ounaskoski järnvägsbro, Rovaniemi (2017)

Planering, leverans och montering av stålkonstruktioner, räcken och däck till gång- och cykelvägar på bro

Reparation av Tervola bro, Tervola (2017)

Byte av brons skadade lager

Reparation av Rautiola järnvägsbro, Kemi (2016)

Reparation av brokonstruktioner

Jeesiöjoki bro, Sodankylä (2016)

Leverans och montering av stålkonstruktioner för reparation av en bro

Reparation av Raumojoki järnvägsbro, Torneå (2016)

Reparation av skadorna på bron

Breddning av Brändö bro mot norr, Helsingfors (2016)

Leverans och montering av stålkonstruktioner för breddning av en bro

Stöd till Brändö tunnelbanebro, Helsingfors (2016)

Leverans och montering av stålkonstruktioner till en bro

Reparation av Isohaara bro, Kemi (2016)

Leverans och montering av stål förstärkningar till en bro samt lyft av bron

Reparation av Pöyliönsalmi järnvägsbro, Kemijärvi (2016)

Underhåll och reparation av brokonstruktioner

Gunnars bro, Keppo (2015)

Broreparation vid kollisionsskada, planering och genomföring av reparationsarbete

Reparation av Kivisalmi bro, Konnevesi (2015)

Tillverkning och montering av nya tvärbalkar och avstyvningar

Reparation av Kemijärvi och Norvionväylä järnvägsbroar (2015)

Underhåll av broarna

Käyrälampi viadukt, Kouvola (2015)

Leverans och montering av stålkonstruktioner

Reparation av Kiehimäjoki järnvägsbro, Paltamo (2014)

Reparation av brokonstruktioner

Reparation av Simojoki järnvägsbro, Simo (2014)

Reparation av brokonstruktioner

Reparation av Mansikkakoski järnvägsbro, Imatra (2013)

Reparation av brokonstruktioner

Nikkola hängbro, Ilmola (2013)

Broreparation vid kollisionskada

Reparation av Kiiminkijoki och Iijoki järnvägsbroar (2013)

Jungars bro, Jeppo (2012)

Broreparation vid kollisionskada

Specialinspektion av Pyhäjoki järnvägsbro, Pyhäjoki (2012)

Reparation av Perttilä hängbro, Storkyro (2012)

Byte av vajrar och hängstag samt reparation av bron

Reparation av Temmesjoki, Kruunukylänjoki och Lappo å järnvägsbroar (2012)

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

Stålsbron (2012)

Tillverkning och montering av brons rullager

Förhöjning av Suutarinkorva och Raudanjoki järnvägsbroar, Rovaniemi (2012)

Leverans och montering av stålkonstruktioner

Reparation av Härsilä gång- och cykelbro, Lappo (2011)

Planering, leverans och montering av tvärbalkar och hängstag till bron

Reparation av Perho å järnvägsbro, Karleby (2011)

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

Reparation av Lestijoki järnvägsbro, Kannus (2010)

Ytbehandling av undersidan samt planering, tillverkning och montering av en underhållsvagn

Reparation av Lestijoki järnvägsbro, Kannus (2009)

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

Hällnäs bro, Vörå (2009)

Reparation av den skadade bron

Reparation av Pemars järnvägsbro, Pemar (2009)

Leverans och montering av nya stålkonstruktioner samt ytbehandling av bron

Byte av hängstag på Kirkonvarkaus bro, S:t Michel (2008)

Leverans och montering av hängstag

Grundreparation av Kankkonens gamla bro, Karleby (2005)

Byte av Vuonamonsalmi bros lager, Keitele (2003)

Byte av järnvägsbronns lager, Kuopio (2003)

Reparationsarbeten på Nikkola bro, Ilmola (2003)

