



# Broreparationer

## **Byte av hängstag på Rävundsbron, Pargas (2021)**

Verkstadsplanering, leverans och montering av ny hängstag

## **Drumsö bro reparationsarbete, Helsingfors (2019-2020)**

Planering, leverans och montering av stålkonstruktioner för reparation av en bro

## **Liinaniemi bro, Ilmola (2018)**

Broreparation vid kollisionsskada

## **Matelanperä underfartsbro, Siikajoki (2018)**

Undehåll och reparation av brokonstruktioner

## **Kaakamojoki järnvägsbro, Keminmaa (2018)**

Reparation av brokonstruktioner

## **Palomäki underfartsbro bullerhinder, Mäntsälä (2018)**

Inspektion, planering och reparation av bullerhinder

## **Breddning av Brändö bro mot söder, Helsingfors (2017)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner för breddning av en bro

## **Ounaskoski järnvägsbro, Rovaniemi (2017)**

Planering, leverans och montering av stålkonstruktioner, räcken och däck till gång- och cykelvägar på bro

## **Reparation av Tervola bro, Tervola (2017)**

Byte av brons skadade lager

## **Reparation av Rautiola järnvägsbro, Kemi (2016)**

Reparation av brokonstruktioner

## **Jeesiöjoki bro, Sodankylä (2016)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner för reparation av en bro

## **Reparation av Raumojoki järnvägsbro, Torneå (2016)**

Reparation av skadorna på bron

## **Bredning av Brändö bro mot norr, Helsingfors (2016)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner för breddning av en bro

## **Stöd till Brändö tunnelbanebro, Helsingfors (2016)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner till en bro

## **Reparation av Isohaara bro, Kemi (2016)**

Leverans och montering av stålförstärkningar till en bro samt lyft av bron

## **Reparation av Pöyliönsalmi järnvägsbro, Kemijärvi (2016)**

Underhåll och reparation av brokonstruktioner

## **Gunnars bro, Keppo (2015)**

Broreparation vid kollisionsskada, planering och genomföring av reparationsarbete

## **Reparation av Kivisalmi bro, Konnevesi (2015)**

Tillverkning och montering av nya tvärbalkar och avstyvningar

## **Reparation av Kemijärvi och Norvionväylä järnvägsbroar (2015)**

Underhåll av broarna

**Käyrälampi viadukt, Kouvola (2015)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner

**Reparation av Kiehimäjoki järnvägsbro, Paltamo (2014)**

Reparation av brokonstruktioner

**Reparation av Simojoki järnvägsbro, Simo (2014)**

Reparation av brokonstruktioner

**Reparation av Mansikkakoski järnvägsbro, Imatra (2013)**

Reparation av brokonstruktioner

**Nikkola hängbro, Ilmola (2013)**

Broreparation vid kollisionskada

**Reparation av Kiiminkijoki och Iijoki järnvägsbroar (2013)****Jungars bro, Jeppo (2012)**

Broreparation vid kollisionskada

**Specialinspektion av Pyhäjoki järnvägsbro, Pyhäjoki (2012)****Reparation av Perttilä hängbro, Storkyro (2012)**

Byte av vajrar och hängstag samt reparation av bron

**Reparation av Temmesjoki, Kruunukylänjoki och Lappo å järnvägsbroar (2012)**

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

**Stålsbron (2012)**

Tillverkning och montering av brons rullager

**Förhöjning av Suutarinkorva och Raudanjoki järnvägsbroar, Rovaniemi (2012)**

Leverans och montering av stålkonstruktioner

**Reparation av Härsilä gång- och cykelbro, Lappo (2011)**

Planering, leverans och montering av tvärbalkar och hängstag till bron

**Reparation av Perho å järnvägsbro, Karleby (2011)**

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

**Reparation av Lestijoki järnvägsbro, Kannus (2010)**

Ytbehandling av undersidan samt planering, tillverkning och montering av en underhållsvagn

**Reparation av Lestijoki järnvägsbro, Kannus (2009)**

Tillverkning och montering av förstärkningsdelar

**Hällnäs bro, Vörå (2009)**

Reparation av den skadade bron

**Reparation av Pemars järnvägsbro, Pemar (2009)**

Leverans och montering av nya stålkonstruktioner samt ytbehandling av bron

**Byte av hängstag på Kirkonvarkaus bro, S:t Michel (2008)**

Leverans och montering av hängstag

**Grundreparation av Kankkonens gamla bro, Karleby (2005)****Byte av Vuonamonsalmi broslager, Keitele (2003)****Byte av järnvägsbronslager, Kuopio (2003)**

## Reparationsarbeten på Nikkola bro, Ilmola (2003)



